

kleur zone	klasse
groen	1
rood	2
rood	3

rood	4
rood	5

Machinisten	Machinisten
PBM's	monitoring
Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Geschikte handschoenen In de kraan niet nodig/wel bij verlaten kraan overdrukcabine AP3 filter Ramen dicht Niet uitstappen (verlaten kraan noodzakelijk dan keer je terug naar de groene zone)	Omgevingsmonitoring (Live-alarm akoestisch en via flitslamp - evaluatiemet verantwoordelijke)
Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen In de kraan niet nodig/wel bij verlaten kraan Opvolgen alarmen AP3 filter Ramen dicht Niet uitstappen (verlaten kraan noodzakelijk dan keer je terug naar de groene zone)	Monitoring op de Uitgravingszone < TWA Omgevingsmonitoring (Live-alarm akoestisch en via flitslamp - evaluatiemet verantwoordelijke) opvolging alarm ikv doorslag overdrukfilter machine
Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen Halfgelaatsmasker In de kraan niet nodig/wel bij verlaten kraan Opvolgen alarmen AP3 filter Ramen dicht Niet uitstappen (verlaten kraan noodzakelijk dan keer je terug naar de groene zone)	Monitoring op de persoon Meting>TWA <10*TWA Omgevingsmonitoring opvolging alarm ikv doorslag overdrukfilter machine

<p>Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen Volgelaatsmasker In de kraan niet nodig/wel bij verlaten kraan Opvolgen alarmen AP3 filter Ramen dicht Niet uitstappen (verlaten kraan noodzakelijk dan keer je terug naar de groene zone)</p>	<p>Monitoring op de persoon Meting $10 * TWA < M < 20 * TWA$ Omgevingsmonitoring opvolging alarm ikv doorslag overdrukfilter machine</p>
<p>Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen Onafhankelijke ademhalingsbescherming In de kraan niet nodig/wel bij verlaten kraan Opvolgen alarmen AP3 filter Ramen dicht Niet uitstappen (verlaten kraan noodzakelijk dan keer je terug naar de groene zone)</p>	<p>$M > 20 * TWA$ Omgevingsmonitoring opvolging alarm ikv doorslag overdrukfilter machine</p>

Indeling risico klassen en preventiemaatregelen

Machinisten	Grondpersoneel (medewerkers op de werkvloer)
preventiemaatregel	PBM's
afbakening: terreingrens	Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Geschikte handschoenen
afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint	Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen
afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint	Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen Halfgelaatsmasker AP3 filter

afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint	Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen Volgelaatsmasker AP3 filter
afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint	Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Chemische handschoenen handschoenen Tyvec en chemische handschoenen Onafhankelijke ademhalingsbescherming (aanblaasunit) AP3 filter Deco-unit

**Grondpersoneel
(medewerkers op de werkvloer)**

monitoring

Monitoring op de Uitgravingszone

< TWA

ToxiRae

Omgevingsmonitoring

(Live-alarm akoestisch en via flitslamp - evaluatiemet
verantwoordelijke)

MiniRae3000 flexibel

Monitoring op de Uitgravingszone

< TWA

ToxiRae

Omgevingsmonitoring

(Live-alarm akoestisch en via flitslamp - evaluatiemet
verantwoordelijke)

MiniRae3000 flexibel

Monitoring op de persoon

Meting>TWA

<10*TWA

Toxirae

Omgevingsmonitoring

(Live-alarm akoestisch en via flitslamp - evaluatiemet
verantwoordelijke)

MiniRae3000 flexibel

Monitoring op de persoon

Meting

$10 \cdot TWA < M < 20 \cdot TWA$

ToxiRae

Omgevingsmonitoring

(Live-alarm akoestisch en via flitslamp - evaluatiemet
verantwoordelijke)

MiniRae3000 flexibel

$M > 20 \cdot TWA$

ToxiRae

Omgevingsmonitoring

(Live-alarm akoestisch en via flitslamp - evaluatiemet
verantwoordelijke)

MiniRae3000 flexibel

Grondpersoneel (medewerkers op de werkvloer)	Chauffeurs leveringen	Chauffeurs leveringen
preventiemaatregelen	PBM's	monitoring
afbakening: terreingrens	Bril Helm Schoenen Brandwerend en antistatisch kledij Geschikte handschoenen	/
afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint perimeter rood/wit lint + betreding werkzone via deco-unit	Geen toegang rode zones. Bij verlaten c grondperso	
afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint perimeter rood/wit lint + betreding werkzone via deco-unit	Geen toegang rode zones. Bij verlaten c grondperso	

afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint
perimeter rood/wit lint + betreding werkzone via via
deco-unit

Geen toegang rode zones. Bij verlaten c
grondperso

afbakening: terreingrens/perimeter rood/wit lint
perimeter rood/wit lint + betreding werkzone via via
deco-unit

Geen toegang rode zones. Bij verlaten c
grondperso

Chauffeurs leveringen

preventiemaatregelen

Aanmelding werfleiding

Gesloten ramen

Afbakening: terreingrens

Geen toegang rode zones. Bij

verlaten cabine zelfde

maatregelen zoals

grondpersoneel

cabine zelfde maatregelen zoals

neel

cabine zelfde maatregelen zoals

neel

cabine zelfde maatregelen zoals
neel

cabine zelfde maatregelen zoals
neel